

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|---------|------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Adulto | Foyomed | | | | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Adulto | Foyomed | | | | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Adulto - 4 unidades | | | | | Emergência | BOM |
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Infantil | Protec | | | | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Neonatal - 2 unidades | | | | | Emergência | BOM |
| Ambu – Ressuscitador Manual Silicone Pediátrico | | | | | Emergência | BOM |
| Apoio Ergonômico para pés | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Apoio Ergonômico para pés | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Ar condicionado | | | | 225142 | Abertura de fichas | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala da Guarda Civil | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala de espera adulto | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala de espera adulto | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala de espera infantil | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala de espera infantil | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | 225143 | Sala de observação F 2 | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | 225138 | Sala de observação M – 01 | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Sala de Observação pediatria | REGULAR |
| Ar condicionado | | | | SEM | Serviço Social | BOM |
| Ar condicionado 24000 BTU | Elgin | | | SEM | Pediatria - | NOVO - caixa |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225141 | Emergência | BOM |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225144 | Emergência | RUIM |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225137 | Posto de enfermagem/ Repouso | REGULAR |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225140 | Posto de enfermagem/ Repouso | RUIM |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225138 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225136 | Repouso Masculino/ Observação | BOM |
| Ar condicionado 36000 BTU | PHILCO | | | 225139 | Repouso Masculino/ Observação | REGULAR |
| Ar condicionado 48000 BTU | ELGIN | | | | Pediatria/ Repouso | BOM |
| Ar condicionado 48000 BTU | ELGIN | | | | Quarto Misto | BOM |
| Ar condicionado Split | TCL | | | | Farmácia | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Administrativo | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Almoxarifado | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 01 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 02 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 03 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 05 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 06 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 07 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 08 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Consultório 09 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Descompressão | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Descompressão | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Quarto dos médicos | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Raio X | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | HWFI1282IA | | | Repouso médico Emergência | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de aplicação | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala Amarela - Adulto | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala Amarela - Pediatria | BO, |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | HWFI1282IA | | | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de acolhimento – 01 | REGULAR |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de acolhimento – 02 | REGULAR |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de curativo | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de Eletrocardiograma | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de Inalação | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de Inalação | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de isolamento M – 01 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de isolamento M – 02 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de isolamento M – 03 | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de Soroterapia | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | | | | Sala de sutura | BOM |
| Ar condicionado Split 12000 BTU | Elgin | HWFI1282IA | | | Sala Enfermeiros | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225282 | Acolhimento Adulto | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225303 | almoxarifado | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225309 | Almoxarifado | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225293 | Arquivo | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225295 | CME | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225299 | CME | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225301 | CME | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225302 | Copa | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225288 | Copa funcionários | REGULAR |
| Armário 2 portas aço | | | | 225304 | DML | REGULAR |
| Armário 2 portas aço | | | | 225307 | Emergência | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225292 | Guarda de EPI funcionários | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225921 | Quarto acamados | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225290 | Raio-X | RUIIM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225305 | Recepção | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225285 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225286 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225308 | Sala da Gestora | Bom |
| Armário 2 portas aço | | | | 225306 | Sala GCM | BOM |
| Armário 2 portas aço | | | | 225300 | Zelador | REGULAR |
| Armário 4 portas | | | | SEM | Sala GCM | REGULAR |
| Armário baixo 3 divisórias | | | | 61252 | RECEPÇÃO | RUIIM |
| Armário MDF 2 portas | | | | 225333 | Acolhimento Pediatrico | REGULAR |
| Armário MDF 2 portas | | | | 225334 | Recepção | BOM |
| Armário MDF 2 portas | | | | 119498 | REGULAR | BOM |
| Armário MDF 2 portas | | | | 225331 | Sala Armazenamento Enfermeiros | REGULAR |
| Armário MDF 2 portas | | | | 225330 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Armário MDF 2 portas | | | | 225335 | Sala Enfermeiros | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Armário Vestiário | | | | 179191 | Banheiro feminino | BOM |
| Armário Vestiário | | | | 118796 | Banheiro masculino | REGULAR |
| Armário Vestiário | | | | 224031 | VESTIARIO | BOM |
| Armário Vestiário | | | | 224032 | VESTIÁRIO | BOM |
| Armário Vestiário 16 portas | | | | 179206 | Repouso Médico | REGULAR |
| Arquivo aço 4 gavetas | | | | 224034 | Administrativo | BOM |
| Arquivo aço 4 gavetas | | | | SEM | Pediatria | BOM |
| Arquivo aço 4 gavetas | | | | SEM | Pediatria | BOM |
| Arquivo aço 4 gavetas | | | | 224035 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Aspirador portátil | Aspiratex | | | 227106 | Pediatria | BOM - NOVO |
| Aspirador portátil | Aspiratex | | | 227107 | Pediatria | BOM - NOVO |
| Aspirador portátil | Aspiratex | | | 227108 | Pediatria | BOM - NOVO |
| Aspirador portátil | Aspiratex | | | 227109 | Pediatria | BOM - NOVO |
| Balança Digital | Líder | B 650 | 74055 | 14361966 | Sala amarela | BOM |
| Balança Digital | Líder | PC 300 | 73815 | 226329 | Acolhimento infantil | BOM |
| Balança Digital | Líder | PC 300 | 73814 | SEM | Quarto da pediatria | BOM |
| Balança Digital | Líder | PC 300 | 73813 | 226327 | Quarto MISTO | BOM |
| Balança Infantil Antropométrica | Welmy | Baby 30 | 10602 | 225238 | Acolhimento infantil | BOM |
| Balança Infantil Antropométrica | Baby 30 | R109E | 10604 | 225236 | Quarto da pediatria | BOM |
| Balança Infantil Antropométrica | Baby 31 | R109E | 10603 | 225237 | Quarto da pediatria | BOM |
| Balcão MDF com pé fixo | | | | 223517 | Aplicação Adulto | BOM |
| Banqueta Giratória com rodas | | | | 226677 | ECG | BOM |
| Banqueta Giratória com rodas | | | | 18395 | Sutura | BOM |
| Banqueta giratória mocho aço inox | | | | 222673 | Aplicação Adulto | BOM |
| Banqueta giratória mocho aço inox | | | | 222675 | Raio-X | BOM |
| Banqueta giratória mocho aço inox | | | | 222679 | Repouso | BOM |
| Banqueta giratória mocho aço inox | | | | 222674 | Soroterapia | BOM |
| Banqueta giratória mocho aço inox | | | | SEM | Soroterapia | BOM |
| Bebedouro | Colormaq | Parede | 3660 | 224518 | Copa funcionários | BOM - manutenção em 08/2024 |
| Bebedouro | Colormaq | Parede | 10413 | 224517 | Corredor dos consultórios | BOM - manutenção em 08/2024 |
| Bebedouro | Colormaq | Parede | | 224516 | Internação | REGULAR |
| Bebedouro | IBLL | Torre | 4915 | 224515 | Pediatria | BOM - manutenção em 08/2023 |
| Bebedouro | IBLL | Torre | 939P1217562 | 224514 | Recepção Adulto | BOM - manutenção em 08/2022 |
| Berço com rodas | | | | 96422 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119976 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119978 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119979 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119980 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119981 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119982 | Pediatria | REGULAR |
| Berço com rodas | | | | 119977 | Sorotepira Infantil | REGULAR |
| Biombo com rodas | | | | 224153 | Curativo | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224140 | Emergência | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224150 | Emergência | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Biombo com rodas | | | | 224152 | Emergência | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224142 | Pediatria | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224144 | Pediatria | RUIIM |
| Biombo com rodas | | | | 224155 | Pediatria | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224145 | Quarto acamados | BOM |
| Biombo com rodas | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Biombo com rodas | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Biombo com rodas | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Biombo com rodas | | | | SEM | Raio-X | BOM |
| Biombo com rodas | | | | 224147 | Repouso Feminino | BOM |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | 72989V/01 | SEM | Emergência | BOM - em uso |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | 72835V/01 | SEM | Emergência | BOM - em uso |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | 72918V/01 | SEM | Emergência | BOM - em uso |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | 72938/01 | SEM | Emergência | BOM - em uso |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | 72718V/01 | SEM | Emergência | BOM - em uso |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala Gestora | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala Gestora | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala Gestora | BOM - na caixa |
| Bomba de Infusão | Samtronic | | | SEM | Sala Gestora | BOM - na caixa |
| Botijão de gás (6 unidades) | | | | SEM | Copa funcionários | BOM |
| Cabideiro | | | | 224138 | Emergência | BOM |
| Cadeira de Banho Hospitalar | | | | SEM | Emergência | RUIIM |
| Cadeira de Banho Hospitalar | | | | 219432 | Isolamento 2 | RUIIM |
| Cadeira de Banho Hospitalar | | | | SEM | Quarto acamados | RUIIM |
| Cadeira de Banho Hospitalar | | | | 97224 | Repouso Feminino | RUIIM |
| Cadeira de Banho Hospitalar | | | | SEM | Repouso Masculino | RUIIM |
| Cadeira de Rodas | | | | 96218 | Emergência | BOM |
| Cadeira de Rodas | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Cadeira de Rodas | | | | 164302 | Recepção | REGULAR |
| Cadeira de Rodas | | | | 179982 | Recepção | REGULAR |
| Cadeira de Rodas | | | | SEM | Recepção | REGULAR |
| Cadeira de Rodas | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Cadeira de Rodas BOM JESUS 014 | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 222766 | Acolhimento Infantil | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 222759 | Administrativo | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225521 | Almoxarifado | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225532 | Almoxarifado | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225525 | Arquivo | REGULAR |
| Cadeira Giratória | | | | SEM | Consultório 5 | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 190745 | COPA | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 222761 | Pediatria | Quebrada |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|-------|--------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Cadeira Giratória | | | | 222762 | Pediatria | Quebrada |
| Cadeira Giratória | | | | 225529 | Pediatria1 | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | SEM | RAIO X | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225513 | Recepção | REGULAR |
| Cadeira Giratória | | | | 236835 | Recepção | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 222769 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225518 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 236827 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 236828 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 236832 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 236833 | Repouso | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225526 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 117349 | Sala da Gestora | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 225512 | Sala da Gestora | BOM |
| Cadeira Giratória | | | | 222760 | Sala Enfermeiros | REGULAR |
| Cadeira Giratória | | | | SEM | Sala GCM | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 236825 | Acolhimento Infantil | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225417 | Administrativo | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 236419 | Administrativo | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225427 | CME | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225406 | Consultório 02 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Consultório 05 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Consultório 05 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225392 | Consultório 07 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Consultório 07 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Consultório 09 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Consultório 6 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 236824 | Consultório 9 | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225354 | Copa | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225408 | COPA | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 236821 | Copa | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Copa | QUEBRADA |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Copa | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225380 | Descompressão | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225414 | Descompressão | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Descompressão | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Emergência | REGULAR |
| Cadeira pé fixo | | | | 225378 | Pediatria | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225403 | Pediatria | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Pediatria | REGULAR |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Postinho | REGULAR |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | RAIO X | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | RAIO X | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225375 | Repouso Feminino | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|-------|--------|---------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225426 | Repouso masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | REGULAR |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Repouso Masculino | RUIM - QUEBRADA |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Sala da Gestora | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225353 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225396 | Sala GCM | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | 225428 | SALA GCM | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Sala GCM | BOM |
| Cadeira pé fixo | | | | SEM | Sala GCM | BOM |
| Cadeira pé fixo plastico | | | | 144834 | Inalação pediatria | BOM |
| Cadeira pé fixo plastico | | | | 118088 | Raio X | BOM |
| Cadeira pé fixo plastico | | | | SEM | repouso masculino | BOM |
| Cadeira pé fixo plástico | | | | 145156 | Pediatria | REGULAR |
| Cama Beliche | | | | 225541 | Repouso médico | BOM |
| Cama Beliche | | | | 225542 | Repouso médico | BOM |
| Cama Beliche | | | | 225543 | Repouso médico | BOM |
| Cama Beliche | | | | SEM | Repouso Médico Emergência | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224043 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224045 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224046 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224047 | Internação | RUIM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224048 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224049 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224050 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224051 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224052 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224053 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224054 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224055 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224057 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224059 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224061 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224062 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224064 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224065 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224066 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224070 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224071 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224072 | Internação | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|---|
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224073 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224075 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224076 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224077 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224079 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224080 | Internação | RUIM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224081 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224082 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224083 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224084 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224085 | Internação | REGULAR |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224086 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224087 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224090 | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | SEM | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | SEM | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | SEM | Internação | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224074 | Pediatria | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | SEM | Pediatria | RUIM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224088 | Quarto misto | RUIM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224044 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224056 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224058 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224060 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224063 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224068 | Repouso Masculino | BOM |
| Cama Hospitalar elétrica | | | | 224089 | Repouso Masculino | BOM |
| Câmara Fria de Vacinas 500 l | Nova instruments | NI1760500 | NI21070205 | SEM | Inalação pediátrica | BOM |
| Cardioversor Bifásico | CMOS Drake | BIFASICO | 319080417 | 226843 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Cardioversor Bifásico | CMOS Drake | BIFASICO | 320060336 | 223050 223051 | Sala de Emergência | BOM |
| Cardioversor Desfibrilador | MEDTRONIC | | | 97592 | COT | BOM |
| Carrinho aço para banho | | | | 224159 | Repouso | BOM |
| Carrinho aço para banho | | | | 224160 | Repouso | BOM |
| Carrinho aço para banho | | | | 224161 | Repouso | BOM |
| Carrinho aço para banho com rodas | | | | 214284 | Emergência | Regular - mobília existente na UPA anterior |
| Carrinho aço para banho com rodas | | | | 224158 | Emergência | BOM |
| Carrinho Branco com rodas (plástico) | | | | 223517 | Aplicação Adulto | REGULAR |
| Carrinho Branco com rodas (plástico) | | | | 223516 | Emergência | BOM |
| Carrinho Branco com rodas (plástico) | | | | 223514 | Pediatria | BOM |
| Carrinho de aço para limpeza | | | | 223997 | DML | REGULAR |
| Carrinho de aço para limpeza | | | | 223998 | DML | REGULAR |
| Carrinho de lixo | | | | 223981 | Área de luz | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| Carrinho de lixo | | | | 223982 | Área de luz | BOM |
| Carrinho de lixo | | | | 223984 | Área de luz | BOM |
| Carrinho de lixo Branco | | | | 223979 | Área de luz | |
| Carrinho de lixo Branco | | | | 223980 | Área de luz | BOM |
| Carrinho Emergência 4 gavetas | | | | 67405 | Emergência | REGULAR |
| Carrinho Emergência 4 gavetas | | | | 119075 | Emergência | REGULAR |
| Carrinho Emergência 4 gavetas | | | | 224206 | Emergência | BOM |
| Carrinho Emergência 4 gavetas | | | | 224208 | Emergência | BOM |
| Carrinho Emergência 4 gavetas | | | | 224207 | Repouso | BOM |
| Carrinho mão 2 rodas | | | | 136188 | Almoxarifado | BOM |
| Carrinho mão 2 rodas | | | | 227774 | Almoxarifado | BOM |
| Cesto de lixo Inox pequeno | | | | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cesto de lixo Inox pequeno | | | | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 037805 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 064808 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 066612 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 076196 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 103191 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio | | | | IBG - 44084 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cilindro de Oxigenio (particular) | | | | IBG - P15011 | Emergência | BOM |
| Cilindro de Oxigenio (particular) | | | | IBG - P15071 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cilindro de Oxigenio (particular) | | | | IBG - P09150 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Em uso | BOM |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Em uso | BOM |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Sala Armazenamento Enfermeiros | RUIM - fonte queimada |
| Colchão Pneumático | Della Med | | | | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Compressor Trifásico | | | | 225794 | Casa de Compressores | BOM |
| Compressor Trifásico | | | | 225795 | Casa de Compressores | BOM |
| Computador - SMSPA116 | DELL Aptiplex 3070 | DELL | | 229504 | Recepção 03 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226629 | Acolhimento Adulto 2 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226627 | Acolhimento Infantil 1 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226632 | Administrativo | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226633 | Administrativo | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226644 | Almoxarifado 01 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226646 | Aplicação Adulto | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226637 | Assistente Social | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226638 | Consultório 05 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226642 | Consultório 06 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226628 | Consultorio 09 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226641 | Consultório infantil 02 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226640 | Consultório Infantil 03 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226639 | Emergência | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226629 | Localizar | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226634 | Localizar | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226630 | Posto de enfermagem/repouso | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226636 | Posto de enfermagem/repouso | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226643 | RAIO -X | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226645 | Recepção | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226631 | Recepção 02 | BOM |
| Computador Lenovo/ Monitor/ Mouse/ teclado/estabilizador | Lenovo | Lenovo M920s | | 226635 | Sala da Gestora | BOM |
| Computador SMSPA117 | DELL Aptiplex 3070 | DELL | | 229499 | Aplicação infantil | BOM |
| Computador SMSPA118 | DELL Aptiplex 3071 | DELL | | 229426 | Consultório 07 | BOM |
| Cortina + varão | | | | SEM | Sala Gestora | BOM |
| Cortina + varão Pediatria | | | | SEM | Aplicação pediátrica | BOM |
| Cortina + varão Pediatria | | | | SEM | Consultorio Pediatria | BOM |
| Cortina + varão Pediatria | | | | SEM | Consultorio Pediatria | BOM |
| Cortina Aplicação | | | | SEM | Aplicação | BOM |
| Cortina Aplicação | | | | SEM | Aplicação | BOM |
| Cortina Aplicação | | | | SEM | Aplicação | BOM |
| Cortina com varão | | | | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Cortina Consultórios | | | | SEM | consultórios | BOM |
| Cortina Consultórios | | | | SEM | consultórios | BOM |
| Cortina Consultórios | | | | SEM | consultórios | BOM |
| Cortina Consultórios | | | | SEM | consultórios | BOM |
| Detector de batimento cárdio-fetal Doppler | Medpej | DF - 700 S | | 225771 | Emergência | BOM |
| Detector de batimento cárdio-fetal Doppler | Medpej | DF - 700 S | | 225772 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Divã | | | | 224213 | Consultório 02 | BOM |
| Divã | | | | 224209 | Consultório 03 | BOM |
| Divã | | | | 224219 | Consultório 05 | BOM |
| Divã | | | | Sem | Consultório 06 | BOM |
| Divã | | | | 224218 | Consultório 07 | BOM |
| Divã | | | | 224211 | Consultório 09 | BOM |
| Divã | | | | 224214 | ECG | BOM |
| Divã | | | | Sem | ECG | BOM |
| Divã | | | | 224222 | Internação | BOM |
| Divã | | | | Sem | Pediatria | BOM |
| Divã | | | | Sem | Raio-X | BOM |
| Divã | | | | Sem | Sutura | BOM |
| Eletrocardiógrafo | PHILIPS | TC10 | D03D05D06D24 | SEM | Curativo | BOM |
| Eletrocardiógrafo | PHILIPS | TC10 | | 225995 | Emergência | BOM |
| Eletrocardiógrafo | PHILIPS | TC10 | | 225994 | Observação/ Repouso | BOM |
| Eletrocardiógrafo | Dixtal | | 80309650 | 119868 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Eletrocardiógrafo | Dixtal | | 80309651 | 119869 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Eletrocardiógrafo | BIONET | CardioCare 2000 | EM0600424 | 179868 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Eletrocardiógrafo | Dixtal | | 80309734 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222638 | Almoxarifado | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|------------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|----------------------------|
| Escada 2 degraus | | | | 222630 | Consultório 02 | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222624 | Consultório 03 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222634 | CONSULTORIO 09 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | SEM | Consultório 5 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222644 | Consultório 6 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222619 | Consultório 7 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222627 | Curativo | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222605 | Emergência | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222631 | Emergência | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222635 | Emergência | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222639 | Emergência | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222623 | Emergência | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222629 | Inalação pediátrica | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222612 | Internação | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222643 | Internação | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222608 | Isolamento 2 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222618 | Isolamento 3 | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222606 | Pediatria | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222628 | Pediatria | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222633 | Pediatria | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222637 | Pediatria | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222646 | Pediatria | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222616 | Quarto acamados | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222607 | Quarto misto | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222611 | Quarto misto | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | SEM | Raio-X | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222625 | Repouso | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 226613 | Repouso | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222610 | Repouso Feminino | RUIIM |
| Escada 2 degraus | | | | 222615 | Repouso Feminino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222621 | Repouso Feminino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222626 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222640 | Repouso Feminino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222642 | Repouso Feminino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 119322 | Repouso Masculino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222617 | Repouso Masculino | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222622 | Repouso Masculino | REGULAR |
| Escada 2 degraus | | | | 222636 | Repouso Masculino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222645 | Repouso Masculino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222647 | Repouso Masculino | BOM |
| Escada 2 degraus | | | | 222614 | Sutura | BOM |
| Escada 3 degraus madeira | | | | SEM | Raio-X | BOM |
| Esfigmomanômetro 13 unidades | | | | | BOM | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Estação de Trabalho Raio-X | | | | Sem | Raio-X | BOM |
| Estetoscópio 8 unidades | | | | | BOM | BOM |
| Fax | Panasonic | KX-FT932 | | 145508 | Emergência | BOM |
| Fax | Panasonic | KX-FT77LA | 4ACWB083711 | SEM | REPOUSO | BOM |
| Fax | Panasonic | KX-FT932BR | 8BBWA010949 | 118559 | Sala armazenamento enfermeiros | REGULAR |
| Filtro Regulador de Linha de ar comprimido | | | | 225796 | Casa de Compressores | BOM |
| Filtro Regulador de Linha de ar comprimido | | | | 225797 | Casa de Compressores | BOM |
| Foco Cirúrgico | Medpej | FL 2000 | 213601 | 2257569 | Sala de Curativo | BOM |
| Foco Cirúrgico | Medpej | FL 2000 | 213602 | 225770 | Sala de Sutura | BOM |
| Fogão | Monaco | | | Sem | Copa funcionários | BOM |
| Geladeira | Consul | | | 105050 | Copa | RUIM |
| Geladeira | Consul | | | 225120 | Copa funcionários | BOM |
| Geladeira | Consul | | | 225119 | Descompressão | BOM |
| Geladeira | Consul | | | 117170 | ECG | BOM |
| Geladeira | Consul | | | 225122 | Repouso | BOM |
| Geladeira | Consul | | | 225121 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Geladeira | Electrolux | | | 103534 | Sala GCM | BOM |
| Gerador | | | | 225264 | Área Externa | BOM |
| Guincho Hidraulico | | | | SEM | Emergência | BOM - NOVO |
| Hamper aço inox com rodas | | | | SEM | Emergência | REGULAR |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224168 | Internação | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224171 | Internação | RUIM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224166 | ISOLAMENTO 2 | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224164 | Pediatria | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224170 | QUARTO MISTO | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224167 | Repouso Feminino | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Hamper aço inox com rodas | | | | 224169 | Sutura | BOM |
| Impressora | | | | 164361 | Localizar | Confirmar local |
| Impressora Etiquetas Zebra | Argox | | | 203250 | Aplicação Adulto | BOM |
| Impressora Etiquetas Zebra | GC420t | | | 184305 | Aplicação Pediátrica | BOM |
| Impressora Etiquetas Zebra | Argox | | | 203287 | Observação/ Repouso | BOM |
| Impressora HP | HP | M404 | | 225676 | Repouso | BOM |
| Impressora HP Laser Jet Pro M15w | HP | M15w | | 221970 | Sala da Gestora | BOM |
| Impressora Laser Jet P1005 | HP | CB410A | BRBS96H020 | | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225682 | Acolhimento Adulto | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225678 | Acolhimento Infantil | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225680 | Emergência | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225685 | Farmácia | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 221979 | Repouso | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225677 | Sala da Gestora – armazenada | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225683 | Sala da Gestora – armazenada | BOM |
| Impressora Laser Jet Pro M404 | HP | M404 | | 225684 | Sala da Gestora – armazenada | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|---------------------------|---------|----------------|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Impressora Multifuncional | | | | 225692 | Almoxarifado | Confirmar local |
| Impressora Multifuncional | HP | Laser Jet M428 | BRBSMCGW8 | 225691 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Adulto | Mikatos | | | 225133 | Emergência | BOM |
| Laringoscópio Adulto | Mikatos | | | 225130 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Adulto | Mikatos | | | 225131 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Adulto | Mikatos | | | 225132 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Adulto | Mikatos | | | 225135 | Sala armazenamento enfermeiros | RUIIM |
| Laringoscópio Adulto | Oxigel | | | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Pediátrico | Mikatos | | | 225147 | Emergência | BOM |
| Laringoscópio Pediátrico | Mikatos | | | 225145 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Laringoscópio Pediátrico | Mikatos | | | 225146 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Lixeira branca grande | | | | | Soroterapia | BOM |
| Lixeira branca grande | | | | | Soroterapia | BOM |
| Lixeira branca média | | | | | ECG | BOM |
| Lixeira branca pequena | | | | SEM | Consultório 2 | BOM |
| Lixeira branca pequena | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Lixeira branca pequena | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Lixeira branca pequena | | | | SEM | Soroterapia | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 103124 | CME | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 103140 | Corredor Atendimento Adulto | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 103147 | Corredor Atendimento Adulto | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 105605 | Recepção | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 114006 | Recepção | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 146219 | Recepção | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 146271 | Recepção | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 185648 | Recepção | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | SEM | Recepção | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234470 | Recepção Pediatria | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234471 | Recepção Pediatria | BOM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234473 | Recepção Pediatria | RUIIM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234478 | Recepção Pediatria | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 234479 | Recepção Pediatria | RUIIM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234481 | Recepção Pediatria | REGULAR |
| Longarina 3 lugares | | | | 234484 | Recepção Pediatria | RUIIM |
| Longarina 3 lugares | | | | 234490 | Recepção Pediatria | RUIIM |
| Longarina 3 lugares | | | | SEM | Recepção Pediatria | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Corredor Atendimento Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Corredor Atendimento Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Espera aplicação adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Espera aplicação adulto | REGULAR |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Inalação | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Pediatria | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Pediatria | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|---------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|---|
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | BOM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | RUIM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | RUIM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | Recepção Adulto | RUIM |
| Longarina 5 lugares | | | | SEM | SALA AMARELA | BOM |
| Maca | | | | 224522 | Emergência | BOM |
| Maca | | | | 224524 | Emergência | REGULAR |
| Maca | | | | 224528 | Emergência | BOM |
| Maca | | | | SEM | Internação | BOM |
| Maca | | | | SEM | Internação | BOM |
| Maca | | | | SEM | Internação | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Acolhimento Adulto | REGULAR |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224127 | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224130 | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224134 | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224135 | Emergência | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224123 | ISOLAMENTO 2 | REGULAR - Item pertencente UPA anterior |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224126 | ISOLAMENTO 3 | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224093 | Pediatria | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224098 | Pediatria | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Pediatria | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224091 | Quarto acamados | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224097 | Quarto acamados | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224099 | QUARTO ACAMADOS | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Quarto acamados | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224101 | QUARTO MISTO | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224102 | QUARTO MISTO | REGULAR |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224105 | QUARTO MISTO | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224111 | QUARTO MISTO | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224092 | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224118 | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224119 | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224121 | Repouso Feminino | REGULAR |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|---------------------------------|-------|--------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224122 | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224124 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224125 | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Feminino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224094 | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224104 | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224106 | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224108 | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 224109 | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | SEM | Repouso Masculino | BOM |
| Mesa cabeceira + refeição | | | | 118755 | Repouso médico | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 118681 | Administrativo | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224023 | Administrativo | REGULAR |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 223999 | Almoxarifado | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224109 | Almoxarifado | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224015 | Consultório 05 | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | SEM | Consultório 2 | REGULAR |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224018 | Pediatria | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224021 | Repouso | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224029 | Repouso | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224016 | Sala Armazenamento Enfermeiros | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | SEM | Sala da Gestora | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | 224004 | Sala Enfermeiros | BOM |
| Mesa com 2 gavetas | | | | SEM | Sala GCM | BOM |
| Mesa de Aço com pé fixo | | | | 118708 | Emergencia | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 179304 | Acolhimento Adultp | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 179352 | Acolhimento pediátrico | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224222 | Aplicação | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 179357 | Copa | REGULAR |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224229 | Curativo | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224228 | ECG | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 179305 | Emergência | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224224 | Emergência | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224225 | Emergência | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 118723 | Inalação pediátrica | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224230 | Raio-X | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224226 | Repouso | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224232 | Sala da Gestora | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas | | | | 224233 | Sutura | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas (Mayo) | | | | 224235 | Soroterapia | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Mesa de Aço com rodinhas (Mayo) | | | | SEM | Soroterapia | BOM |
| Mesa de Aço com rodinhas (Mayo) | | | | 224234 | Sutura | BOM |
| Mesa de Aço inox com rodinhas | | | | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Mesa de Reunião Oval | | | | 225336 | Sala de Descompressão Enfermagem | BOM |
| Mesa quadrada | | | | SEM | Copa funcionários | REGULAR |
| Mesa redonda | | | | SEM | Copa funcionários | REGULAR |
| Mesa sem gaveta pequena | | | | SEM | Raio X | RUIM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226617 | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226618 | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226619 | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226620 | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226621 | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | SEM | Emergência | BOM |
| Monitor Multiparametros | Comen | STAR 8000 F | | 226615 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226324 | Consultório 02 | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226325 | Consultório 03 | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226321 | Consultório 05 | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226320 | Consultório 07 | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226323 | Consultório 09 | BOM |
| Negatoscópio | | | | 226326 | Emergência | BOM |
| Nobreak de 2 KVA | | | | Sem | Pediatria | BOM |
| Otoscópio TK | Mikatos | | | 179810 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Otoscópio TK | Mikatos | | | 179811 | Sala dos Enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso Dixtal Monitor | Dixtal | DX2405 | Série: 080606371 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso Dixtal Monitor | Dixtal | DX2405 | Série: 080606368 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil 50D | Montserrat | 50D | Série: 20066003397 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil 50D | Montserrat | 50D | Série: 20066003365 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil 50D | Montserrat | 50D | Série: 20066003246 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil 50D | Montserrat | 50D | Série: 20066003373 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil 50D | Montserrat | 50D | Série: 20066003363 | SEM | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil G1B (base + aparelho) | General Meditech | G1B | G1B173BR193 | 225010 | Acolhimento Pediátrico | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil G1B (base + aparelho) | General Meditech | G1B | G1B173BR192 | 225007 | Emergência | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil G1B (base + aparelho) | General Meditech | G1B | G1B173BR196 | 225008 | Repouso | BOM |
| Oxímetro de pulso portátil G1B (base + aparelho) | General Meditech | G1B | G1B173BR194 | 225011 | Sala armazenamento enfermeiros | BOM |
| Oxímetro portátil de pulso Sense (base + aparelho) | Alfamed | G1B | G1B173BR192 | 220266 (base) 220262 (aparelho) | Acolhimento Adulto | BOM |
| Palete de aço | | | | 223968 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223969 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223971 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223972 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223973 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223974 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223975 | Almoxarifado | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|-----------------------------|-------|--------|---------|------------|----------------------------------|----------------------------|
| Palete de aço | | | | 223976 | Almoxarifado | BOM |
| Palete de aço | | | | 223977 | Almoxarifado | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223469 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236688 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236692 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236695 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236698 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236699 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236703 | Descompressão | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236697 | Isolamento 3 | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223479 | Quarto acamados | RUIM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223481 | Quarto acamados | RUIM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223485 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236693 | Repouso Médico Emergência | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236694 | Repouso Médico Emergência | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223471 | Repouso Pediatria | RUIM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223483 | Repouso Pediatria | REGULAR |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 223473 | Soroterapia | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236689 | Soroterapia Adulto | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236691 | Soroterapia Adulto | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236694 | Soroterapia Adulto | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236696 | Soroterapia Adulto | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236702 | Soroterapia Adulto | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236690 | Soroterapia Pediatria | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236700 | Soroterapia Pediatria | BOM |
| Poltrona hospitalar Azul | | | | 236701 | Soroterapia Pediatria | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | BANHEIRO PACIENTE FEM | BOM |
| Porta papel toalha | | | 2 und | SEM | BANHEIRO PACIENTE MASC | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | BANHEIRO PACIENTE PED | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | Banheiro Repouso Emergência | BOM |
| Porta papel toalha | | | 21 und | SEM | CONSULTORIOS/PEDIATRIA/APLICAÇÃO | BOM |
| Porta papel toalha | | | 9 und | SEM | ZINHA/Q.MEDICOS/DESCOMP/BANHEIR | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | Emergência | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | Emergência | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | Emergência | BOM |
| Porta papel toalha | | | 2 und | SEM | ISOLAMENTO 2 | BOM |
| Porta papel toalha | | | 1 und | SEM | Isolamento Emergência | Bom |
| Porta papel toalha | | | 8 und | SEM | QUARTOS/ENFERMAGEM | BOM |
| Porta papel toalha | | | 2 und | SEM | Recepção | BOM |
| Porta papel toalha | | | 2 und | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Prancha rígida | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Prancha rígida pequena | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Prancha rígida pequena | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Prateleira aço 4 divisórias | | | | 66951 | Arquivo | BOM |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--|-------|---------|---------|------------|----------------------------|---|
| Prateleira aço 4 divisórias | | | | SEM | Arquivo | BOM |
| Prateleira aço 4 divisórias | | | | SEM | DML | BOM |
| Prateleira aço 5 divisórias | | | | 179176 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 5 divisórias | | | | 90879 | DML | REGULAR |
| Prateleira aço 5 divisórias | | | | 118945 | DML | BOM |
| Prateleira aço 5 divisórias (5 unidades) | | | | SEM | Arquivo | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 118959 | Almoxarifado | REGULAR |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225310 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225311 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225312 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225313 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225314 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225315 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225316 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225317 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225325 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225326 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225327 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225328 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | 225329 | Almoxarifado | BOM |
| Prateleira aço 7 divisórias | | | | SEM | LIMPEZA | REGULAR |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Acolhimento Adulto | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Acolhimento Infantil | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Descompressão | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Emergência | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Repouso | BOM |
| Quadro Branco (alumínio) | | | | SEM | Sala Enfermeiros | BOM |
| Quadro de Avisos (Branco) | | | | SEM | Corredor copa funcionários | BOM |
| Rádio Comunicador | | URE 20F | 52220 | 219529 | Emergência | BOM |
| Relógio ponto | | | | SEM | Recepção | Equipamentos já existente na UPA anterior |
| Suporte de Braço | | | | SEM | Inalação | REGULAR |
| Suporte de Braço | | | | SEM | Inalação | REGULAR |
| Suporte de Braço | | | | 226075 | Inalação Pediátrica | BOM |
| Suporte de Braço | | | | SEM | Inalação Pediátrica | BOM |
| Suporte de Braço | | | | 226067 | Soroterapia | BOM |
| Suporte de Braço | | | | 226073 | Soroterapia | BOM |
| Suporte de Braço | | | | SEM | Soroterapia | BOM |
| Suporte de Braço | | | | SEM | Soroterapia | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224284 | CURATIVO | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | CURATIVO | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224290 | ECG | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Emergência | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Emergência | REGULAR |

ANEXO VII

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NºSÉRIE | PATRIMÔNIO | LOCAL DE ARMAZENAMENTO | INTERCORRÊNCIAS OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|----------------------------|
| Suporte de Soro | | | | 224265 | Emergência | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224276 | Emergência | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224279 | Emergência | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224294 | Emergência | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224299 | Emergência | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224255 | Inalação | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224286 | Inalação pediátrica | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224161 | Internação | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224295 | Internação | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Internação | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Internação | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Isolamento 2 | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Isolamento 3 | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224258 | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224259 | Pediatria | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224267 | Pediatria | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224271 | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224278 | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224281 | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224287 | Pediatria | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Pediatria | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224260 | Quarto acamado | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224297 | Quarto acamado | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224298 | Quarto acamado | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224249 | QUARTO ACAMADOS | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224253 | QUARTO ACAMADOS | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Quarto acamados | RUIM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Quarto acamados | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224365 | Quarto misto | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Quarto misto | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224247 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224264 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224273 | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224280 | Repouso Feminino | BOM |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | SEM | Repouso Feminino | REGULAR |
| Suporte de Soro | | | | 224262 | Repouso Masculino | BOM |
| Suporte de Soro | | | | 224282 | Repouso Masculino | RUIM |

